



תסקיר בדיקת:דוד קיטור (חוסך/משחן)

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 תקנות הבטיחות בעבודה

מס' תסקיר קודם: 328 / 39459

מס' תסקיר: 328 / 43692

בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ
סוג הבדיקה: בדיקה תקופתית

מועד הבדיקה הבאה עד:

04/09/23

תאריך בדיקה קודמת: 04/05/21

תאריך הבדיקה:

04/07/22

פקס: 04-6304555

טלפון: 04-6304576

שם לקוח:

בית חולים הלל יפה

כתובת: ת.ד. 169

מס. לקוח: 50029

חדרה 38101

ימני

מקום הבדיקה הנוכחית:

1104c.om

דוד קיטור - בדיקה קרה לדוד אופקי 3 מהלכים

שנת יצור: 1978	דגם: צינורות עשן	יצרן: הבונה בע"מ
סוג מבער:	מס. פנימי: 2	מס. יצרן: 1104
הספק ק"ל/שעה: 0	הספק טון/שעה: 0.00	שטח הסקה במ"ר: 120
לחץ תכן אט.: 8.00	לחץ בדיקה הידרו יצרן: 0.00	צורת הפעלה: אוטומטי
קוטר שסתום הביטחון: 1-1/2"	סוג השסתום: מנופי	שסתום בטיחות מס: 1
קוטר שסתום הביטחון: 1-1/2"	סוג השסתום: מנופי	שסתום בטיחות מס: 2

מבנה הלבנים: תקין	תיאור מצב צנורות חוץ: סימני אבנית	תאור כוות אדם: 300*400
סוג מחוון מפלס מים: קלינגר	תיאור מצב דפנות פנים: תקין	תאור כוות יד: 2:150*200
כמות מחווני מפלס מים: 2	תיאור מצב צנורות פנים: תקין	כוות תא שריפה: 450
חלקים המוסתרים בשל המבנה/הבידוד	חלקים שלא ניתן לבדוק:	מחוג לחץ חוזר לאפס: כן
חבור מד לחץ מבחן: יש	מצב צנור להבה: תקין	הצטברות פיח: אין
		לחץ עבודה מירבי מותר: 7.0

הניסוי ההידראולי האחרון נערך ע"י צחי פרנקל ביום 16/06/20 בלחץ של 10.00 אט. תסקיר מספר 328 35589. הניסוי ההידראולי הבא עד 16/03/23

ליקויים ודרישות

אין ליקויים	גידולים אורגניים ע"ג צנרת העשן בצד המים-לטפל
-------------	--

הצהרה: אני החתום מטה שהוסמכתי על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 מאשר בדיקת הציוד הנ"ל

מס' בודק: 328	שם בודק: צחי פרנקל	טלפון: 04-9999148	פקס: 04-9998544
כתובת: ד.ג.משגב	ישוב: קורנית	מיקוד: 20181	דוא"ל: dapa@dapa.co.il

חתימת הבודק המוסמך:

מערכת פירוטי לבודק: דסי מערכות מידע בע"מ dani@dasi.co.il



תסקיר בדיקת: דוד קיטור (חוסך/משחן)

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 תקנות הבטיחות בעבודה

מס' תסקיר קודם: 328 / 39460

מס' תסקיר: 328 / 43693

בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ
סוג הבדיקה: בדיקה תקופתית

מועד הבדיקה הבאה עד:

04/09/23

פקס: 04-6304555

מ.ס. לקוח: 50029

תאריך בדיקה קודמת: 06/05/21

טלפון: 04-6304576

חדרה 38101

ימני

תאריך הבדיקה:

28/07/22

שם לקוח:

בית חולים הלל יפה

כתובת: ת.ד. 169

מקום הבדיקה הנוכחית:

דוד קיטור - בדיקה בלחץ קיטור

1104h.om

יצרן: הבונה בע"מ	דגם: צינורות עשן	שנת יצור: 1978
מ.ס. יצרן: 1104	מ.ס. פנימי:	סוג מבער:
שטח הסקה במ"ר: 120	הספק טון/שעה: 0.00	לחץ תכן אט: 8.00
צורת הפעלה: אוטומטי	לחץ בדיקה הידרו יצרן: 0.00	
שסתום בטיחות מ.ס.: 1	סוג השסתום: מנופי	קוטר שסתום הביטחון: "1-1/2"
שסתום בטיחות מ.ס.: 2	סוג השסתום: מנופי	קוטר שסתום הביטחון: "1-1/2"
שסתום 1 פתיחה בלחץ: 8.00	שסתום 1 סגירה בלחץ: 6.50	שסתום 1 מרחק במ"מ: 465
שסתום 2 פתיחה בלחץ: 8.20	שסתום 2 סגירה בלחץ: 6.60	שסתום 2 מרחק במ"מ: 465
הדלקה בלחץ אוטומפרי: 5.00	נעילה בחוסר להבה: תקין	דליפות: אין
הפסקה בלחץ אוטומפרי: 6.00		אבטחת שפל מים: 2 - תקין
לחץ עבודה מירבי מותר: 8.00	אבטחת לחץ יתר: 7.3	מד לחץ: תקין

בדיקת הדוד במצב קר נערכה ע"י צחי פרנקל ביום 04/07/22 תסקיר מספר 43692

ליקויים ודרישות

אין ליקויים

הצהרה: אני החתום מטה שהוסמכתי על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 מאשר בדיקת הציוד הנ"ל

פקס: 04-9998544
דוא"ל: dapa@dapa.co.il

טלפון: 04-9999148
מיקוד: 20181

שם בודק: צחי פרנקל
ישוב: קורנית

מס' בודק: 328
כתובת: ד.נ.משגב

חתימת הבודק המוסמך:

מערכת פרירטי לבודק: דסי מערכות מידע בע"מ dani@dasi.co.il



תסקיר בדיקת: דוד קיטור (חוסך/משחן)

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 תקנות הבטיחות בעבודה

מס' תסקיר קודם: 328 / 39461

מס' תסקיר: 43694 / 328

בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ
סוג הבדיקה: בדיקה תקופתית

מועד הבדיקה הבאה עד:

28/07/23

פקס: 04-6304555

מ.ס. לקוח: 50029

תאריך בדיקה קודמת: 06/05/21

טלפון: 04-6304576

חדרה 38101

ימי

תאריך הבדיקה:

28/07/22

שם לקוח:

בית חולים הלל יפה

כתובת: ת.ד. 169

מקום הבדיקה הנוכחית:

דוד קיטור - בדיקת נצילות בעירה 3 מהלכים

1104n.מ

צירן: הבונה בע"מ	דגם: צינורות עשן	שנת יצור: 1978
מ.ס. יצור: 1104	מ.ס. פנימי:	סוג מבער:
שטח הסקה במ"ר: 120	הספק טון/שעה: 0.00	הספק ק"ק/ל/שעה: 0
צורת הפעלה: אוטומטי	לחץ בדיקה הידרו יצור: 0.00	לחץ תכן אט.: 8.00
שסתום בטיחות מס: 1	סוג השסתום: מנופי	קוטר שסתום הביטחון: 1-1/2"
שסתום בטיחות מס: 2	סוג השסתום: מנופי	קוטר שסתום הביטחון: 1-1/2"
סוג דלק: סולר	טמפ. הסביבה צלסיוס: 32	טמפ גזי שריפה ביציאה: 169
אחוז CO2 פתח: 9.7	סיפרת פח: 2	צריכת אנר ט. דלק/שנה: 0
% הנצילות הרצויה: 89	% הפסדי אנרגיה: 0	הפסד אנר טון דלק/שנה: 0
% נצילות: 91.9	% נצילות בתסקיר קודם: 0.0	ש"ע לשנה: 0

ליקויים ודרישות

אין ליקויים

הצהרה: אני החתום מטה שהוסמכתי על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 מאשר בדיקת הציוד הנ"ל

פקס: 04-9998544
דוא"ל: dapa@dapa.co.il

טלפון: 04-9999148
מיקוד: 20181

שם בודק: צחי פרנקל
ישוב: קורנית

מס' בודק: 328
כתובת: ד.נ.משגב

חתימת הבודק המוסמך:

מערכת פרוירטי לבודק: דסי מערכות מידע בע"מ dani@dasi.co.il