



המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ



ד.פ.א המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ

ד.נ. משגב

קורנית 20181

טלפון: 04-9999148, פקס: 04-9998544

עוסק מורשה: 513314310

מס. תיק ניכויים: 905281366

web site: dapa.co.il

e-mail: dapa@dapa.co.il

תסקיר בדיקת:דוד קיטור (חוסך/משחן)

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 תקנות הבטיחות בעבודה

מס' תסקיר קודם: 328 / 48302

מס' תסקיר: 52161 / 328

תאריך הבדיקה:

20/11/24

בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ

סוג הבדיקה: בדיקה תקופתית

מועד הבדיקה הבאה עד:

20/01/26

תאריך בדיקה קודמת: 26/09/23

טלפון: 04-6304576

פקס: 04-6304555

מס. לקוח: 50029

חדרה 38101

ימני

שם לקוח:

בית חולים הלל יפה

כתובת: ת.ד. 169

מקום הבדיקה הנוכחית:

דוד קיטור - בדיקה קרה לדוד אופקי 3 מהלכים

1104c.on

יצרן: הבונה בע"מ

מס. יצרן: 1104

שטח הסקה במ"ר: 120

צורת הפעלה: אוטומטי

שסתום בטיחות מס: 1

שסתום בטיחות מס: 2

דגם: צינורות עשן

מס. פנימי: 2

הספק טון/שעה: 0.00

לחץ בדיקה הידרו יצרן: 0.00

סוג השסתום: מנופי

סוג השסתום: מנופי

שנת יצור: 1978

סוג מבער: .

הספק קק"ל/שעה: 0

לחץ תכן אט: 8.00

קוטר שסתום הביטחון: 1-1/2"

קוטר שסתום הביטחון: 1-1/2"

תאור כוות אדם: 300*400

תאור כוות יד: 2:150*200

כוות תא שריפה: 450

מחוג לחץ חוזר לאפס: כן

הצטברות פיח: אין

לחץ עבודה מירבי מותר: 7.0

תיאור מצב צנורות חוץ: סימני אבנית

תיאור מצב דפנות פנים: תקין

תיאור מצב צנורות פנים: תקין

חלקים שלא ניתן לבדוק:

מצב צנור להבה: תקין

מבנה הלבנים: תקין

סוג מחוון מפלס מים: קלינגר

כמות מחווני מפלס מים: 2

חלקים המוסתרים בשל המבנה/הבידוד

חבור מד לחץ מבחן: יש

הניסוי ההידראולי האחרון נערך ע"י צחי פרנקל ביום 26/09/23 בלחץ של 10.00 אט. תסקיר מספר 328 48302 . הניסוי ההידראולי הבא עד 26/09/26

ליקויים

דרישות/הערות

אין ליקויים

גידולים אורגניים ע"ג צנרת העשן בצד המים-לטפל

הצהרה: אני החתום מטה שהוסמכתי על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 מאשר בדיקת הציוד הנ"ל

מס' בודק: 328

שם בודק: צחי פרנקל

טלפון: 04-9999148

מיקוד: 2018100

פקס: 04-9998544

דוא"ל: dapa@dapa.co.il

כתובת: ד.נ. משגב

ישוב: קורנית

מערכת פרוירטי לבדוק: דסי מערכות מידע בע"מ dani@dasi.co.il

חתימת הבודק המוסמך:

חתימה



המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ



ד.פ.א המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ

ד.נ. משגב

קורנית 20181

טלפון: 04-9999148, פקס: 04-9998544

עוסק מורשה: 513314310

מס. תיק ניכויים: 905281366

web site: dapa.co.il

e-mail: dapa@dapa.co.il

תסקיר בדיקת:דוד קיטור (חוסך/משחן)

בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ
סוג הבדיקה: בדיקה תקופתית

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 תקנות הבטיחות בעבודה
מס' תסקיר קודם: 328 / 48303

מס' תסקיר: 52162 / 328

תאריך הבדיקה:

תאריך בדיקה קודמת: 10/10/23

27/11/24

שם לקוח:

טלפון: 04-6304576

בית חולים הלל יפה

פקס: 04-6304555

חדרה 38101

כתובת: ת.ד. 169

מס. לקוח: 50029

ימני

מקום הבדיקה הנוכחית:

דוד קיטור - בדיקה בלחץ קיטור

1104h.מ

יצרן: הבונה בע"מ

דגם: צינורות עשן

שנת יצור: 1978

מס. יצרן: 1104

מס. פנימי:

סוג מבער: .

שטח הסקה במ"ר: 120

הספק טון/שעה: 0.00

לחץ תכן אט: 8.00

צורת הפעלה: אוטומטי

לחץ בדיקה הידרו יצרן: 0.00

שסתום בטיחות מס.: 1

סוג השסתום: מנופי

קוטר שסתום הביטחון: 1-1/2"

שסתום בטיחות מס.: 2

סוג השסתום: מנופי

קוטר שסתום הביטחון: 1-1/2"

שסתום 1 פתיחה בלחץ: 8.00

שסתום 1 סגירה בלחץ: 6.50

שסתום 1 מרחק במ"מ: 465

שסתום 2 פתיחה בלחץ: 8.20

שסתום 2 סגירה בלחץ: 6.60

שסתום 2 מרחק במ"מ: 465

הדלקה בלחץ אטמוספרי: 5.00

נעילה בחוסר להבה: תקין

דליפות: אין

הפסקה בלחץ אטמוספרי: 6.00

אבטחת שפל מים: 2 - תקין

לחץ עבודה מירבי מותר: 8.00

אבטחת לחץ יתר: 7.3

מד לחץ: תקין

בדיקת הדוד במצב קר נערכה ע"י צחי פרנקל ביום 20/11/24 תסקיר מספר 52161

ליקויים

אין ליקויים

הצהרה: אני החתום מטה שהוסמכתי על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 מאשר בדיקת הציוד הנ"ל

מס' בודק: 328

שם בודק: צחי פרנקל

טלפון: 04-9999148

פקס: 04-9998544

כתובת: ד.נ. משגב

ישוב: קורנית

מיקוד: 2018100

דוא"ל: dapa@dapa.co.il

מערכת פרוירטי לבדוק: דסי מערכות מידע בע"מ dani@dasi.co.il

חתימת הבודק המוסמך:



ד.פ.א המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ

ד.ג. משגב

קורנית 20181

טלפון: 04-9999148, פקס: 04-9998544

עוסק מורשה: 513314310

מס. תיק ניכיים: 905281366

web site: dapa.co.il

e-mail: dapa@dapa.co.il

תסקיר בדיקת:דוד קיטור (חוסך/משחן)

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 תקנות הבטיחות בעבודה

מס' תסקיר קודם: 328 / 48304

מס' תסקיר: 52163 / 328

תאריך הבדיקה:

תאריך בדיקה קודמת: 10/10/23

27/11/24

שם לקוח:

טלפון: 04-6304576

בית חולים הלל יפה

חדרה 38101

כתובת: ת.ד. 169

מקום הבדיקה הנוכחית:

ימני

דוד קיטור - בדיקת נצילות בעירה 3 מהלכים

1104n.om

יצרן: הבונה בע"מ

דגם: צינורות עשן

שנת יצור: 1978

מס. יצרן: 1104

מס. פנימי:

סוג מבער:

שטח הסקה במ"ר: 120

הספק טון/שעה: 0.00

הספק קק"ל/שעה: 0

צורת הפעלה: אוטומטי

לחץ בדיקה הידרו יצרן: 0.00

לחץ תכן אט: 8.00

שסתום בטיחות מס: 1

סוג השסתום: מנופי

קוטר שסתום הביטחון: 1-1/2"

שסתום בטיחות מס: 2

סוג השסתום: מנופי

קוטר שסתום הביטחון: 1-1/2"

סוג דלק: סולר

טמפ. הסביבה צלסיוס: 15

טמפ גזי שריפה ביציאה: 151

אחוז CO2 פחמן: 11.4

סיפרת פח: 2

צריכת אנר ט. דלק/שנה: 0

% הנצילות הרצויה: 89

% הפסדי אנרגיה: 0

הפסד אנר טון דלק/שנה: 0

% נצילות: 93.1

% נצילות בתסקיר קודם: 0.0

ש"ע לשנה: 0

ליקויים

אין ליקויים

הצהרה: אני החתום מטה שהוסמכתי על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 מאשר בדיקת הציוד הנ"ל

מס' בודק: 328

שם בודק: צחי פרנקל

טלפון: 04-9999148

פקס: 04-9998544

כתובת: ד.ג. משגב

ישוב: קורנית

מיקוד: 2018100

דוא"ל: dapa@dapa.co.il

מערכת פרורטיט לבדוק: דסי מערכות מידע בע"מ dani@dasi.co.il

חתימת הבודק המוסמך:

חתימה